



## Postup inštalácie ovládača CA-340PRG pre systém Windows XP

Riešenie problému, že CarLink nekomunikuje s autoalarmom pri Windows XP - Nesprávne pracujúci ovládač pre CA-340PRG.

### Riešenie problému:

Problém nie je v programe CarLink. Je potrebné preinštalovať ovládač (driver) pre Interface CA-340PRG. Pri správne nainštalovanom ovládači by sa mal v „Správcovi zariadení“ Windows (Tento počítač / Vlastnosti systému / Hardvérové profily / Správca zariadení) nachádzať JABLOTRON serial interface medzi Portami (COM a LPT) aj medzi Radičmi zbernice USB. Zároveň sa musí JABLOTRON serial interface nachádzať aj medzi „Pridať alebo odobrať programy“ (Ovládacie panely / Pridať alebo odobrať programy).




### Postup inštalácie ovládača CA-340PRG pre systém Windows XP:


1. Ako prvý krok odinštalujte súčasný ovládač pomocou okna „Pridať alebo odobrať programy“. Po odinštalovaní zmizne Jablotron serial interface aj zo „Správcu zariadení“ (Tento bod platí v prípade, že ste už ovládač skúšali inštalovať – ak inštalujete interface do počítača prvýkrát, začnite bodom 2).
2. Pripojte rozhranie CA-340PRG do USB portu na počítači. **Pre pripájanie rozhrania používajte vždy ten USB port, do ktorého bolo rozhranie pripojené pri inštalácii.**
3. Windows rozpozná pripojenie nového zariadenia a spustí automatického sprievodu inštaláciou.
4. V nasledujúcom okne zvolte „nepripájať sa k internetu“



5. Vyberte možnosť „Inštalovať“ zo zoznamu či daného umiestnenia“




6. Vyberte možnosť „Nevyhľadávať“, zvolím ovládač k inštalácii“



7. Klikněte na tlačidlo „Z diskety...“ a v dalším okně nájedíte adresár, v ktorom máte uložený ovládač (drivers) pre CA-340PRG (resp. JA-80T, PC-60B) pre Win XP,2000...



8. Po zvolení adresára s ovládačom (driverom) sa otvorí nasledovné okno. V ňom kliknite na súbor „jablbus“ a následne na tlačidlo „Otvoriť“



9. Sprievodca inštaláciou sa vráti do predchádzajúceho okna, v ktorom stačí kliknúť na tlačidlo „Další“ a začne sa inštalácia ovládača.



10. Počas inštalácie Windows zobrazí nasledujúce okno, ktoré stačí potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.




11. Po ukončení inštalácie Windows ohlásí, že prebehla úspešne. Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ toto okno zavriete (úspešne ste nainštalovali ovládač zbernice pre Jablotron serial interface).




12. Následne sa spustí po druhýkrát „Sprievodca inštaláciou nového zariadenia“. Opäť zvolíte možnosť „nepripájať sa k internetu“.



13. Vyberte možnosť „Inštalovať“ zo zoznamu či daného umiestnenia“



14. Zvoľte možnosť „Vyhľadať najlepší ovládač v tomto umiestnení“. Zaškrtnite políčko „Pri hľadaní zahrnúť toto umiestnenie“ a pomocou tlačidla „Prechádzať“ vyberte adresár s ovládačom (driverom) pre CA-340 (resp. JA-80T, PC-60B) pre Win XP, 2000... Potom kliknite na tlačidlo „Ďalší“.



15. Spustí sa inštalácia ovládača, počas ktorej Windows zobrazí nasledujúce okno. Stačí ho potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.



16. Po ukončení inštalácie Windows ohlásí, že prebehla úspešne. Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ toto okno zavriete (úspešne ste nainštalovali ovládač pre Jablotron serial interface).



17. Windows ohlásí, že zariadenie bolo úspešne nainštalované a je pripravené na používanie. Správnosť inštalácie overte v okne „Ovládacie panely / Pridať alebo odobrať programy“. Ak sa v ňom nachádza položka „JABLOTRON serial interface“, ovládač by mal pracovať správne (vrátane nastavení komunikátora JA-60GSM v ComLinku).

#### Ďalšie možné príčiny a riešenia problému:

Ak by ani po tejto inštalácii CarLink nekomunikoval s autoalarmom, môže to byť spôsobené nasledujúcimi príčinami:

- Problémom sú USB porty počítača. Vo Windowse sa občas stáva, že USB porty sa rozspújú a nedokážu rozpoznať pripojené zariadenia a správne s ním pracovať. Stáva sa to hlavne vtedy, keď do toho istého USB portu pripájate rôzne USB zariadenia (kameru, fotoaparát, myš, Interface ....).
- Problém je vo fyzickom prepojení medzi Ca-340PRG a počítačom. Skontrolujte správnosť zapojenia, prípadne odpojte a znova pripojte vodiče pri rozhraní CA-340PRG.

#### Alternatívne riešenia problému:

V prípade, že problémy pretrvávajú a nepodarilo sa ich odstrániť predchádzajúcim postupom:

- **môžete ešte skúsiť do Windows XP nainštalovať ovládač určený pre Windows Vista 64b.**

S pozdravom  
Technické oddelenie  
Jablotron Slovakia s.r.o